

山东省第二生态环境保护督察组向临沂市交办群众信访件（第04批）办理情况——临港区

（第04批 2024年07月25日）

受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
D3LY20240725108	来电	莒南县临港产业园坪南路山东永安昊宇制管有限公司，环保设施不健全，烟气除尘装置不经常开启，排放浓烟，污染环境。	临港区	大气	<p>7月26日，临港区组织市生态环境局临港经济开发区分局对信访反映的问题进行调查核实，有关情况如下：</p> <p>1. 山东永安昊宇制管有限公司位于临沂市临港经济开发区团林镇黄海五路与坪南路交汇处南100米路东，目前建有无缝钢管生产线11条，主要生产工艺为加热-穿孔-酸洗-冷拔（精轧）-抛丸-退火-钢管-质检打包入库。</p> <p>2. 该公司热处理工序配套建设了SCR脱硝+双碱法脱硫+静电除尘，酸洗废气配套建设了酸雾吸收塔，精轧工序配套建设了套油烟净化器，抛丸工序配套建设了旋风+布袋除尘器，以上工序产生的废气均经污染物处理装置处理后高空排放。现场查看安装的污染防治设施与排污许可证要求一致且正常运行，市生态环境局临港经济开发区分局对该企业双随机检查时污染防治设施均正常开启，查阅企业污染防治设施记录台账，企业污染防治设施均正常开启。</p> <p>3. 7月26日，市生态环境局临港经济开发区分局委托第三方检测机构对该企业7个废气排放口进行了检测，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾和油雾均符合《钢铁工业大气污染物排放标准》表1限值要求。</p>	不属实	市生态环境局临港经济开发区分局加强监管，督促企业正常运行污染防治设施，确保达标排放。	加强监管	已办结	无	